

La Rapide

Machine à Coudre
à Grande Vitesse
à navette rotative immobile
de

Baer & Rempel
Bielefeld.

La meilleure machine pour
l'industrie et la famille.

Pas de machine véritable




sans cette marque.

Représentant

L. DELAYGUE, mécanicien

81, RUE St-JOSSE (Place St-Josse)

Vue de la Fabrique de Machines à coudre de



Baer & Rempel à Bielefeld

fondée en 1865.

La fabrique s'occupe spécialement de la construction de machines à coudre et par ce fait elle est parvenue à donner au travail une précision et un fini qui se retrouve jusque dans les moindres détails.

L'emploi d'un outillage des plus perfectionnés donne aux pièces fabriquées une justesse et une solidité telle que jusqu'à ce jour aucune autre fabrique n'a pu atteindre.

Les produits ont figuré avec succès dans toutes les expositions, et notamment à celles de :

Paris 1867; Vienne 1873; Paris 1876;

Cologne 1890; Munich 1898 etc. etc.

où ils ont remporté les premiers prix.

Médaille d'Or Crefeld 1900.

Avis important.

Le mécanisme de la machine **Rapide** est rotatif. Il est certain qu'un mouvement rotatif a une marche plus **rapide**, plus **silencieuse** et plus **douce** que celui qui doit faire aller et venir une navette ou qui est mu par des engrenages.

Mue au pied, on peut faire 1000 points à la minute, et mue par la vapeur on peut la lancer à 2000 points à la minute sans rupture de fil et sans donner d'usure à la machine.

La Machine **Rapide** a un crochet rotatif qui n'a jamais besoin d'huile; ce qui fait que les coutures sont toujours très-propres. C'est une grande supériorité sur les machines à navette vibrante ou oscillante qui ont toujours besoin d'huile.

De nombreux ateliers de Confections, de Corsets, de Lingerie, de Chaussures, de bonneterie etc. se sont installés avec nos machines. Nous pouvons donner toutes les références désirables.

La Machine Rapide se fait en 7 différents modèles:

1. Machines avec crochet rotatif et lunette.

Rapide F (Espace sous le bras 21×13 cm.) est destinée aux familles et pour la petite confection, la lingerie etc.

Rapide D (Espace sous le bras 24×15 cm.) est destinée aux Couturières et aux Fabricants de Corsets, de Tricotages etc.

Rapide E (Espace sous le bras 32×15 cm.) est destinée aux Tailleurs et aux Grands Confectionneurs qui ont besoin d'un grand espace sous le bras pour ne pas froisser les ouvrages. Double entraînement, en avant et en arrière.

2. Nouvelles Machines avec crochet rotatif, sans lunette.

Double entraînement, en avant et en arrière.

Rapide L Nouvelle Machine pour la Famille et la Lingerie (Espace sous le bras 21×13 cm.)

Rapide H Nouvelle Machine de l'industrie à bras élevé (Espace sous le bras $24 \frac{1}{2} \times 15$ cm.)

3. Machines avec crochet formant une boîte pour recevoir la cannette. Double entraînement, en avant et en arrière.


Rapide J (Espace sous le bras 24×15 cm.) à griffe ou à roue d'entraînement pour un travail plus fort et spécialement pour la chaussure.

Rapide G (Espace sous le bras 32×15 cm.) à griffe ou à roue d'entraînement pour la grosse confection et la chaussure.

Un triomphe dans l'Industrie de la Machine à Coudre!

Rapide D

Machine Intermédiaire



Rapide D No. 1 sans coffret Frs.....

„ D No. 3 avec coffret courbé de luxe Frs.....

La Machine se fait aussi à main et à pied.

Rapide E

Machine forte d'Atelier




Rapide E, table à rallonge Frs.....

Plus de 300000

Rapide J

Machine forte de l'Industrie



Rapide J No. 1 sans coffret Frs.

en usage!

Rapide F

~~Repro het MOT, Grimbergen~~
~~Repro het MOT, Grimbergen~~
Machine de Luxe



Rapide F No. 6 avec meuble à auge 4 tiroirs élégants,
rallonge Frs.

Hautes récompenses!

Teutonia

La Machine la plus perfectionnée à navette vibrante.



Teutonia No. 1 sans coffret Frs.....

” **No. 3** avec coffret courbé de luxe Frs.....