

DEOXIDINE

MARQUE DÉPOSÉE ET BREVETÉE

PRODUIT SPÉCIAL

DISSOLVANT L'OXYDE ET LA CALAMINE

DES MÉTAUX FERREUX

EN VENTE



33, Rue du Pont-Neuf

& Chaussée de Louvain, 158

BRUXELLES

*Enlèvement complet de la
rouille ; garantie contre
toute nouvelle formation.*

Exclusivité de vente pour le détail, en Belgique,
le Grand-Duché de Luxembourg et le Congo Belge:

A. DELCHEVALRIE

8, rue Saint-Jacques, 8, LIÈGE

TÉLÉPHONE 6714

DEOXIDINE

Le problème du nettoyage et de la préparation du métal n'est pas aussi simple qu'il apparaît à première vue.

Beaucoup de procédés ont été prévus, aucun n'a donné les résultats obtenus avec la **Deoxidine**.

Deoxidine, produit spécial pour l'enlèvement complet de la rouille et nettoyage de tous métaux ferreux. Ce produit s'emploie également comme garantie contre l'oxydation sur tous métaux, tels que : fer, fonte, tôle, acier, avant l'application de nickelage, bronzage, émaillage, peinture, etc.

AVANTAGES DE LA DEOXIDINE

Facilité d'application. — Enlèvement complet de la rouille. — Garantie contre toute nouvelle oxydation. — Disparition des traces de doigts, graisse, huile non siccativ et résidus de décapage. — Pénètre jusque dans les pores de l'acier et permet d'obtenir des surfaces nettes, techniquement propres, aptes à recevoir tout revêtement. ~~In~~ Inflammable, sans émanations de gaz vénéneux.

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER

DEOXIDINE

Deoxidine est devenu à tel point indispensable, que son emploi est adopté dans un grand nombre d'établissements et industries diverses ; est aussi nécessaire à tout particulier, pour l'entretien des menus objets métalliques.

La maison fournit prix-courants et tous renseignements complémentaires utiles ainsi que références Belges et Etrangères.

Deoxidine se fournit en toute quantité.

MODE D'EMPLOI :

- 1^o Imbiber copieusement la partie rouillée à l'aide de pinceaux, éponges ou chiffons.
- 2^o Laisser agir la **Deoxidine** pendant quelques minutes.
- 3^o Frotter l'objet encore humide de **Deoxidine**, avec de la toile émeri.
- 4^o Rincer convenablement à l'eau froide, ensuite à l'eau chaude, bien sécher le tout, avec un chiffon propre.
- 5^o Si, après le rinçage, il reste trace de rouille, recommencer l'opération jusqu'à disparition complète.
- 6^o Enlever toute tache apparente, à l'aide d'alcool dénaturé ou essence.
- 7^o On peut aussi procéder par bains : même dans ce cas, se conformer aux indications 2^o, 3^o, 4^o, 5^o et 6^o.