

LE SOUDILATE

assure la circulation complète
du cube d'eau nécessaire au
refroidissement.

DU MOTEUR
et évite la surchauffe

SOUDILATE D'ALCALI
NEUTRE

SANS ACTION
CORROSIVE

FOND, DILATE et PRÉCIPITE
les Crasses, Dépôts et Calcaires contenus dans l'eau
et
dans les

APPAREILS
A CIRCULATION D'EAU

DU MOTEUR A EXPLOSION

Refroidissement normal du Cylindre et des Radiateurs

ETABLISSEMENT CHIMIQUE ET INDUSTRIEL DE CLICHY (FRANCE)

d'ALCALI NEUTRE cat. v 1938

SOUDILATE d'alcali neutre

SANS ACTION CORROSIVE

appliqué à l'entretien des appareils
à circulation d'eau de

MOTEUR A EXPLOSION

MODE D'EMPLOI :

Toutes les semaines vider entièrement le
réservoir à eau, le remplir en ajoutant à l'eau
un **1/4 de litre de Soudilate d'alcali neutre.**
PURGER ainsi les appareils à circulation
d'eau toutes les semaines.

RÉSULTAT :

DÉCRASSEMENT PERMANENT des surfaces intérieures de
la culasse à eau de la chambre et des radiateurs,
CIRCULATION complète du cube d'eau nécessaire,
REFROIDISSEMENT NORMAL DES CYLINDRES et des
Radiateurs
SUPPRESSION DE LA SURCHAUFFE DU MOTEUR.
SUPPRESSION DE GRIPPEMENT et du refroidissement
incomplet du cylindre.
SUPPRESSION D'UNE DES GRANDES CAUSES DE PERTE
DE PUISSANCE DU MOTEUR.
ÉCONOMIE D'HUILE DE GRAISSAGE

Observation. — Pour les moto et tri-car
un 1/8 de litre est suffisant.

NOTA. — Faire le vidage au moment où le
moteur vient de s'arrêter, qui lève le bras débrancher
dans l'eau n'aient pas le temps de reposer et essent
de ce fait complètement supflues.

Cette dose représente la quantité de matière qui,
sans la présence du Soudilate d'alcali neutre,
aurait resté collée à la surface intérieure de la
culasse de la chambre et des radiateurs, obstruant
à la longue la circulation de l'eau, empêchant le
refroidissement normal du cylindre et causant de la
puissance au moteur.



VENTE en GROS : **Maurice WANSON** 10 Rue Jean STAS — BRUXELLES

LA PARATINE

Entretien, Conserve
et donne l'aspect du neuf
aux
CAOUTCHOUCS



6 Couleurs

Blanc
Gris-Clair
Gris-Foncé
Rouge
Bleu
Noir

SOUDILATE

D'ALCALI NEUTRE

1/4 de litre, 1/2 litre & litre
Bonbonnes de 6-12-25-50 litres
Fûts de 100 & 180 litres.

Chez tous les Marchands d'accessoires

PARATINE

Boites de 250, 500 & 1000 gr.
Bidons de 5 - 10 - 25 - 50 Kilogs.

Chez tous les Marchands d'accessoires