


Légèreté et Solidité.



Fabrique

de

Brouettes métalliques

et de Matériels  
de transport.

Massart-Higny

Chaufontaine lez Liège (Belgique).



# Forges, Platineries et Laminoirs

de

## Massart-Higny

à Chaudfontaine lez Liège [Belgique].

JD  
David

Spécialités d'outils pour Charbonnages, Mines, Fonderies, Usines  
Etablissements industriels etc.

Pelles ondulées et ordinaires acier corroyé. Pelles de chauffeurs  
Fourches à Cokes et à betteraves, Houes, Pioches, Marteaux

### SEAUX

extra-forts en tôle au bois et fonds doubles en acier

*Seaux en bois bien cerclés en fer*

Aciers fondus et corroyés

Tôles acier.




*Agrafes ou Attaches Koch, Harrys &<sup>a</sup>.*

Envoi d'échantillons et d'Albums franco sur demande.



Número de  
comanda  
Prix  
en francs


Observations



51  
120 à 140  
Chariot pour teintureries, tisseranderies, filatures etc.



52 120  
Chariot pour le transport des Caisses, Paniers (Construction légère).




53  
125 à 175  
Chariot de gare pour bagages, Caisses etc.  
Construction solide.




Numéro de  
commande  
Prix  
en francs

Observations




120  
54 à  
140

Chariot  
pour  
Papeteries  
Paniers  
Caisses  
Tôles etc.



55-400

Chariot  
avec  
couverture  
en  
tôle striée  
construit  
spécialement  
solide.



125  
56 à  
150

Chariot  
pour  
Rouleaux-  
papier,  
Caisses  
Tôles etc.

Numéro de  
commande  
Prix  
en francs

Observations




125  
57 à

Chariot  
pour  
le transport  
de  
Caisses,  
Paniers etc.



150  
58 à


Chariot-  
Caisse,  
avec  
côtés mobiles




150  
58 à

(un côté  
ouvert.)






140  
59 à 165  
Chariot-  
Caisse  
(à 3 roues)  
avec côtés  
mobiles.



75  
60 à 90  
Chariot-  
Plateau  
à  
4 roues.




185  
61 à 225  
Chariot-  
Plateau  
avec  
fourchette  
et barre de  
fer pour  
conduire.




62 200

Chariot  
pour le  
transport de  
chiffons  
bouillis et  
pour  
papeteries  
(avec Caisse  
en tôle  
galvanisée).



63 185

Le même  
que  
No. 62  
sans  
Caisse.




64 70

Chariot-  
Corbeille  
pour  
la Poste,  
papeteries,  
filatures,  
tisseranderies  
etc.  
Paniers en  
saule.  
Avec Paniers  
en jonc 10  
francs en  
plus.




Numéro de  
commande  
Prix  
en francs

Observations




65 70

Chariot  
même que  
No. 64  
avec Panier  
en saule.  
Avec Paniers  
en jonc  
10 francs  
en plus.



66 140

Chariot  
pour le  
transport  
des  
tonneaux.



67 135

Chariot  
pour Masses  
Collantes  
et Coulantes.  
Contenance  
180 litres.  
Système  
Hollandais.




Numero de  
commande  
Prix  
en francs

Observations




68 75

Chariot  
pour le  
transport  
de  
rouleaux de  
Papiers.



69 110

Chariot  
pour le  
transport  
de  
rouleaux de  
papiers  
et  
de troncs  
d'arbres.




125  
70 à  
150

Chariot  
pour le  
transport  
de  
Liquide.

Numéro de  
commande

Prix  
en francs


Observations



71

85

Chariot  
pour  
teintureries  
tisseranderies  
filatures etc.  
à 3 roues.



72

115

à

140

Chariot  
à 2 roues  
pour  
teintureries  
tisseranderies  
filatures etc.




73

110


Chariot-  
Plateau  
avec fond  
recouvert de  
lattes  
pour  
teintureries  
tisseranderies  
filatures.





74 200

Brouette à Purin avec tonneau en fer galvanisé.




75 110

Brouette à Eau.




76 110

Brouette de Voirie. Contenance 200 litres.




77 70

Chariot à Charbon. Contenance 100 litres.




78 325

Brouette  
à  
Coke.  
Roues de  
1 m diamètre.  
Contenance  
1000 litres.  
Force de la  
tôle 5 m m.




275

La même  
contenance  
500 litres.



79 150

Chariot  
pour  
usines à gaz  
(Pour cor-  
nues).



80 225  
à  
300

Chariot  
à  
Charbons  
(Composition)  
pour  
glaceries,  
verreries,  
usines etc.





Brouette  
à  
Coke.

Contenance  
400 litres.

Caisses de  
7 mm épais-  
seur.


Montée  
à  
cultiver.

81 225



82 100

Brouette  
pour le  
transport  
des  
Blendes.




Numero de  
commande  
Prix  
en francs

Observations



83 120

Chariot  
pour  
teintureries  
Blanchisserie  
Fond de  
120 x 70 cm.



84 75

Brouette  
à  
2 roues  
pour le  
transport des  
masses etc.  
dans les  
fonderies de  
fer.  
Le fond est  
en tôle  
d'acier forte.



85 60

Brouette  
à  
Cokes et à  
betteraves.  
Contenance  
200 litres.  
Prix pour  
brouette à  
caisse fixe.  
Avec caisse  
à bascule 8  
francs en plus.  
Avec roues  
en bois 2  
francs en plus.



86 70

Brouette  
à Cokes et à  
betteraves.  
Contenance  
200 litres.  
Prix pour  
brouette avec  
caisse fixe.  
Avec caisse  
à bascule 8  
francs en plus.  
Avec roues  
en bois 2  
francs en plus.





87 35

Appareil  
à  
vider les  
bouteilles  
d'acide  
(touries).



88 13

Appareil  
à  
transporter  
les  
bouteilles  
d'acide  
(touries).



20 45

Brouette  
facile  
pour le  
transport  
des  
bouteilles  
d'acide  
(touries).

Numero de  
commande

Prix  
en francs

Observations



89 24

Chariot  
pour le  
transport  
des  
corbeilles  
et Paniers,  
Balles etc  
dans les  
Filatures  
etc.



90 20

Panier  
à  
Cokes.



## Avis

Jusque maintenant les principaux clients pour mes brouettes et chariots en fer sont: les Teintureries, les Tisseranderies, Filatures, Ateliers de Carbonisation, Fabriques de produits chimiques, Savonneries, Tanneries, Blanchisseries, Papeteries, Imprimeries, Sucrieries, Raffineries, Rizeries, Distilleries, Brasseries.

Verreries, Glaceries, Carrières, Briqueteries, Faïenceries, Fabriques de produits réfractaires.

Chemins de fer, Ateliers de construction, Usines à gaz, à zinc.

Mines et Charbonnages, Fonderies etc.

